

## الرئيس التنفيذي لميناء عدن في حديث لصحيفة (الكنوبير)

## ميناء عدن يحقق نجاحاً كبيراً في توفير الجهد والمال



## تم تحقيق أول عملية صيانة بنجاح كبير



شوقي قائد أحمد



فؤاد محمد حسن



علي خميس علي



ك-م / ياسر القباطي

## الفيون تمكنوا من تصميم عربة خاصة قادرة على استيعاب السفن وصيانتها

## قررت قيادة المؤسسة التوجيه بإجراء الدراسة الفنية لقدرات المزلق الرئيسي

ورتلعاً نقطة الإضاءة عن سطح البحر بمسافة كافية. وكان فريق التصميم يستخدم بيكون الرادار المتطور. تستوعب أربعة ألواح للطاقة الشمسية بقوة (90) وات. تستخدم المقوم الوهمي (LED) الذي يعمل بكفاءة عالية واقتصادية في استهلاك الطاقة. تتميز بعمر افتراضي أطول. تحتوي على نظام المراقبة والتحكم من بعد بواسطة جهاز الحاسوب. كما تعد هذه العوامة الأحدث على المستوى الإقليمي للعولمي.

وهي كذلك في جميع العوامة الإقليمية والدولية.. وكان فريق فني من أقسام المسح البحري والكهرباء في الدائرة الفنية قد نفذ في وقت سابق من العام الجاري مشروع إنزال وتصميم نحو (28) عوامة إدارة على طول القناة الملاحة الداخلية والخارجية لبناء عدن حيث تتميز العوامة الجديدة بمواصفات فنية عالية وتقنية حديثة ومتطورة ومن أهمها:

وتتعلق نقطة الإضاءة عن سطح البحر بمسافة كافية. وكان فريق التصميم يستخدم بيكون الرادار المتطور. تستوعب أربعة ألواح للطاقة الشمسية بقوة (90) وات. تستخدم المقوم الوهمي (LED) الذي يعمل بكفاءة عالية واقتصادية في استهلاك الطاقة. تتميز بعمر افتراضي أطول. تحتوي على نظام المراقبة والتحكم من بعد بواسطة جهاز الحاسوب. كما تعد هذه العوامة الأحدث على المستوى الإقليمي للعولمي.

وأشار إلى فريق فني من الدائرة الفنية نفذ عدداً من عمليات الصيانة والترميم لعدد من السفن السمكية الخاصة مثل: سفينة اصطيد «صومالية» تدعى ديغا-1 (DEQA-1) سفينة اصطيد «يونانية» تدعى جريكو-4 (GREKO-4) وهي السفينة التي وصل طول بدن (46) متراً فيما لا يتجاوز طول المزلق نحو (30) متراً بالإضافة وترقيم القطع الحربية بالجهات العاملة في ميناء عدن:



أبو بكر مكول

وأشار الرئيس التنفيذي وتحت إلهام الضرورة القصوى لإجراء عمليات الصيانة على القاطرات البحرية للمحافظة على جاهزيتها وقدراتها التشغيلية ولتجنب حدوث اختناق أو تعثر في تقديم الخدمات للسفن الوافدة وعدم جاهزية المزلق الرئيسي حينذاك في استيعاب هذه القاطرات لأعمال الحوض من حيث فراق الطول والغطاس والتراكم السنوي للسفن التي تشكلت عائقاً لا نزولاً العربية التي أقيمت نقطة الصيانة في ميناء عدن.

وأشار الرئيس التنفيذي وتحت إلهام الضرورة القصوى لإجراء عمليات الصيانة على القاطرات البحرية للمحافظة على جاهزيتها وقدراتها التشغيلية ولتجنب حدوث اختناق أو تعثر في تقديم الخدمات للسفن الوافدة وعدم جاهزية المزلق الرئيسي حينذاك في استيعاب هذه القاطرات لأعمال الحوض من حيث فراق الطول والغطاس والتراكم السنوي للسفن التي تشكلت عائقاً لا نزولاً العربية التي أقيمت نقطة الصيانة في ميناء عدن.

وأشار الرئيس التنفيذي وتحت إلهام الضرورة القصوى لإجراء عمليات الصيانة على القاطرات البحرية للمحافظة على جاهزيتها وقدراتها التشغيلية ولتجنب حدوث اختناق أو تعثر في تقديم الخدمات للسفن الوافدة وعدم جاهزية المزلق الرئيسي حينذاك في استيعاب هذه القاطرات لأعمال الحوض من حيث فراق الطول والغطاس والتراكم السنوي للسفن التي تشكلت عائقاً لا نزولاً العربية التي أقيمت نقطة الصيانة في ميناء عدن.

وأشار الرئيس التنفيذي وتحت إلهام الضرورة القصوى لإجراء عمليات الصيانة على القاطرات البحرية للمحافظة على جاهزيتها وقدراتها التشغيلية ولتجنب حدوث اختناق أو تعثر في تقديم الخدمات للسفن الوافدة وعدم جاهزية المزلق الرئيسي حينذاك في استيعاب هذه القاطرات لأعمال الحوض من حيث فراق الطول والغطاس والتراكم السنوي للسفن التي تشكلت عائقاً لا نزولاً العربية التي أقيمت نقطة الصيانة في ميناء عدن.

وأشار الرئيس التنفيذي وتحت إلهام الضرورة القصوى لإجراء عمليات الصيانة على القاطرات البحرية للمحافظة على جاهزيتها وقدراتها التشغيلية ولتجنب حدوث اختناق أو تعثر في تقديم الخدمات للسفن الوافدة وعدم جاهزية المزلق الرئيسي حينذاك في استيعاب هذه القاطرات لأعمال الحوض من حيث فراق الطول والغطاس والتراكم السنوي للسفن التي تشكلت عائقاً لا نزولاً العربية التي أقيمت نقطة الصيانة في ميناء عدن.

وأشار الرئيس التنفيذي وتحت إلهام الضرورة القصوى لإجراء عمليات الصيانة على القاطرات البحرية للمحافظة على جاهزيتها وقدراتها التشغيلية ولتجنب حدوث اختناق أو تعثر في تقديم الخدمات للسفن الوافدة وعدم جاهزية المزلق الرئيسي حينذاك في استيعاب هذه القاطرات لأعمال الحوض من حيث فراق الطول والغطاس والتراكم السنوي للسفن التي تشكلت عائقاً لا نزولاً العربية التي أقيمت نقطة الصيانة في ميناء عدن.

وأشار الرئيس التنفيذي وتحت إلهام الضرورة القصوى لإجراء عمليات الصيانة على القاطرات البحرية للمحافظة على جاهزيتها وقدراتها التشغيلية ولتجنب حدوث اختناق أو تعثر في تقديم الخدمات للسفن الوافدة وعدم جاهزية المزلق الرئيسي حينذاك في استيعاب هذه القاطرات لأعمال الحوض من حيث فراق الطول والغطاس والتراكم السنوي للسفن التي تشكلت عائقاً لا نزولاً العربية التي أقيمت نقطة الصيانة في ميناء عدن.

كان وما زال لمدينة عدن موقفاً استراتيجياً هاماً كما أنها ترتبط بثلاثة ممرات مائية، مما جعلها تحتل مرتبة طيبة منذ زمن وعلى مدى العقود المنصرمة ولهذا يتمتع ميناء عدن بأهمية كبيرة جغرافياً وملاحياً باعتباره من أفضل الموانئ الخمس في العالم.. ونظراً لذلك كان لابد أن يكون لهذا الميناء تلك الخدمات الظرفية والهامة التي تليق بمكانته وسمعته على مر التاريخ لاستقبال البواخر العملاقة.. وتشديد الورش بهدف الصيانة وغيرها لخدمة العمل الملاحي حتى يظل ميناء عدن محتفظاً بسمعته بين موانئ العالم.

ولعلنا نجد اليوم ميناء عدن يدخل في إطار المنافسة في مجال كافة الخدمات الملاحية. وقد اتخذت القيادة السياسية ممثلة بوزارة النقل القرارات الصائبة وكلفت كوادر الميناء تحمل المسؤولية الكاملة لعملية الصيانة والإصلاحات لعدد من البواخر وتنفيذ جميع أعمال الحوض التي كانت تكلف الدولة المال والجهد وذلك من خلال إقامة مثل هذه الأعمال في الموانئ القريبة. ونظراً لكل تلك الأعمال المهمة التي تقوم بها الورشة المركزية في الميناء فقد أثرتنا على أنفسنا أن نجري هذا الاستطلاع الذي أوجزناه بالنص التالي:-

## استطلاع / مصطفى ثابت شاهر



محمد بن عيفان

برئاسة المهندس البحري / ياسر محمد القباطي.

تحقيق المعالجة لاستيعاب فارق الطول بين السفينة والمزلق وأنه ومن خلال الفريق الفني الذي نفذ عمليات الصيانة العامة لبند السفينة السمكية "DEQA-1" واستبدال أنبوبية المؤخرة لمنظومة الدفع في عملية انقاذ عاجلة مكنت منظومة الدفع في عملية انقاذ عاجلة مكنت السفينة المذكورة من العودة إلى العمل بإقصى سرعة.. وتأتي هذه العملية في إطار تقديم ميناء عدن خدماته المختلفة للبحر.

وربما يختلف الأمر قليلاً هنا السفينة السمكية اليونانية "QEREKO-4" التي بلغ طول بدنها نحو "46" متراً فيما لا يتجاوز طول عربة المزلق حاجز الـ "30" متراً بفارق "16" متراً.. فكيف تحقق العدالة هذه؟ لم يتوقف المهندس / ياسر القباطي وبقية الفريق الفني المؤلف من عدد من الأقسام الفنية المختلفة المشاركة في هذه الأعمال مثلاً: قسم النحاسية والحرارة برئاسة الأخ / علي خميس علي، وقسم المزلق برئاسة الأخ / فؤاد محمد حسن وكذلك قسم الصيانة البحرية برئاسة الأخ / شوقي قائد أحمد، وأقسام الميكانيكا والكهرباء التي ساهمت في هذا المشروع الحيوي.

## التميز والخدمات التي يقدمها ميناء عدن

يعد ميناء عدن واحداً من أفضل خمسة موانئ طبيعية في العالم. ويتمتع ميناء عدن بموقع جغرافي استراتيجي فريد يربط الشرق والغرب ويتميز بقناة عبور قريبة من قناة ممر الملاحة الدولية لا تتجاوز أربعة أميال وأحوال مناخية هادئة على مدار العام. ويتمتع ميناء عدن بالحماية الطبيعية من التيارات المائية والرياح الموسمية لوقوعه بين مرتفعات جبلية وحاجز للأموح.

\* يتميز ميناء عدن بحوض مائي واسع للمناورة وتربية سهل التعقيم تجعله مؤهلاً للتطوير والتحديث والمواكبة بتكاليف يسيرة. ويتمتع ميناء عدن بالقدرات والمواصفات الفنية العالية لممارسة النشاطات المختلفة كميناء خدماتي شامل حيث يعتبر ميناء عدن من الموانئ القليلة الموصوفة بالموانئ الخدماتية الكاملة أو الصيانة لتقديم الخدمات والأعمال المختلفة ومتنوعة الأغراض مثل مناولة البضائع والحاويات، والتعبئة والتعبئة بالوقود والأغذية والمياه العذبة لإصلاح الإغبار والصيانة الأجهزة، والتبريد، والخزن وإعادة الشحن (الترانزيت)، والإقذاع للسفن، وإطفاء الحرائق ومكافحة الأوبئة وعلاج المرضى، وتقديم الخدمات المختلفة للسفن السياحية والسواح، وإصلاح وتزويد السفن بمعدات السلامة مثل قوارب النجاة موانئ لإصلاح التحوط ومراسي وأرصعة للسفن الشراعية والخشبية.

## مهام الدائرة الفنية

وأوضح المهندس محمد عبدالله مبارك الرئيس التنفيذي لميناء عدن أن مهام الدائرة الفنية تقوم بصيانة وترميم وإصلاح القطع البحرية التابعة للأسطول الملاحي المؤسسة والمحافظة على استمراريتها تشغيلاً هذه القطع ورفع من جاهزيتها.. بحيث تقوم الدائرة الفنية بتنفيذ أعمال الصيانة اليومية الدورية، الوقائية، التوقعية، المخطة وإجراء الصيانة والإصلاح في الصالات الطارئة وتنفيذ جميع أعمال الحوض لهذه القطع. وتحديد أصناف قطع الغيار والمواد الأخرى الضرورية اللازمة للمحافظة على بقاء القطع البحرية جاهزة للعمل على مدار الساعة. وإجراء المسح الدوري لأصناف مياه الميناء الداخلي وتنفيذ عمليات إزالة المخلفات وزيادة الأعماق وضمان سلامة الأعماق وصيانة المساعدات الملاحة (عوامات وأبراج الإنارة والفتارات) وصيانة وترميم الأرصعة والمراسي، وصيانة معدات السلامة للسفن والوقادة مثل قوارب النجاة.

## العزم والإصرار من قبل المؤسسة

أشار الرئيس التنفيذي وتحت إلهام الضرورة القصوى لإجراء عمليات الصيانة على القاطرات البحرية للمحافظة على جاهزيتها وقدراتها التشغيلية ولتجنب حدوث اختناق أو تعثر في تقديم الخدمات للسفن الوافدة وعدم جاهزية المزلق الرئيسي حينذاك في استيعاب هذه القاطرات لأعمال الحوض من حيث فراق الطول والغطاس والتراكم السنوي للسفن التي تشكلت عائقاً لا نزولاً العربية التي أقيمت نقطة الصيانة في ميناء عدن.

وأشار الرئيس التنفيذي وتحت إلهام الضرورة القصوى لإجراء عمليات الصيانة على القاطرات البحرية للمحافظة على جاهزيتها وقدراتها التشغيلية ولتجنب حدوث اختناق أو تعثر في تقديم الخدمات للسفن الوافدة وعدم جاهزية المزلق الرئيسي حينذاك في استيعاب هذه القاطرات لأعمال الحوض من حيث فراق الطول والغطاس والتراكم السنوي للسفن التي تشكلت عائقاً لا نزولاً العربية التي أقيمت نقطة الصيانة في ميناء عدن.

وأشار الرئيس التنفيذي وتحت إلهام الضرورة القصوى لإجراء عمليات الصيانة على القاطرات البحرية للمحافظة على جاهزيتها وقدراتها التشغيلية ولتجنب حدوث اختناق أو تعثر في تقديم الخدمات للسفن الوافدة وعدم جاهزية المزلق الرئيسي حينذاك في استيعاب هذه القاطرات لأعمال الحوض من حيث فراق الطول والغطاس والتراكم السنوي للسفن التي تشكلت عائقاً لا نزولاً العربية التي أقيمت نقطة الصيانة في ميناء عدن.

## تحسين النساء والفتيات بالجرعات الخمس ضد الكزاز الوليدي فيه مناعة للأمهات وسلامة للمواليد

حملة التحصين للتخلص من مرض الكزاز الوليدي، في الفترة من (29-24 يناير 2009م)، بمحافظة (صنعاء - تعز - حضرموت - أبين - الحويز - حجة - مأرب - ذمار - البيضاء - عمران - شبوة - ريمه - صعده - المهرة)

أخي المواطن  
أختي المواطنة: